



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: Anslås och personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Håkan Erikson (073 558 91 57)
Granskad av: Daniel Sundström
Fastställd av: Harald Schaffhauser
Gäller fr.o.m: 2021-07-29
Gäller t.o.m: 2021-09-02
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Roslagsbanan
Till: Berörda avdelnings-, sektion- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Jvg samt med behörighet för spårbedrädande.

Ändring av signalmedel på sträckan Visinge - Täby kyrkby

2021-07-29 kl 04.00 tas V-försignaler för Vsi Åkerivägen för tåg i uppriktning i bruk. V-försignalerna är placerade vid c:a km 16+245.

Även vissa andra signaltekniska förändringar görs samtidigt, se bilaga *Underrättelse enligt Tri Jvg § 12:13 – nya V-försignaler till Åkerivägen*

Harald Schaffhauser
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen

Investeringsprojekt
Sektion Lokalbana
Program Roslagsbanans Utbyggnad

UNDERRÄTTELSE
2021-07-25

Diarienummer

Handläggare
Henrik Block
070-203 81 12
henrik.block@sl.se

Stab säkerhet
Harald Schaffhauser

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Underrättelse enligt Tri Jvg § 12:13 – nya V-försignaler till Åkerivägen

På sträckan Visinge – Täby kyrkby har torsdag 2021-07-29 kl 4.00 följande förändringar i signaleringen genomförts:

1. V-försignaler till V-signalerna för Åkerivägen för tåg i uppriktning vid ca km 16.245 tagna i bruk.
2. Tillhörande orienteringsmärken och vägskyddsbaliser flyttade ca 110 m söderut till km 16.130.
3. Orienteringsmärken och vägskyddsbaliser för Prästgårdsvägen för tåg i uppriktning flyttade 157 m söderut till km 16.872.
4. I utfartssignalerna 816 och 916 i Visinge försignaleras ”stopp” i blocksignalerna 818 respektive 918 med ”en grön blink” enligt Tri Jvg figur 3f.
5. I blocksignalerna 818, 918 samt 819, 919 försignaleras ”stopp” i yttre infartssignalerna i Täby kyrkby respektive infartssignalerna i Visinge med ”en grön blink” enligt Tri Jvg figur 3f.
6. Fsi 257, Fsi 259 samt Fsi 818, Fsi 918 ändrade till repeterförsignaler (Rfsi).

Dessa åtgärder, tillsammans med att bommarna vid plankorsningar och plattformsovergångar fälls tidigare, har gjorts för den höjning av sth som senare ska genomföras.

Enligt uppdrag

Henrik Block

Kopia: Lars Dahlin, Magnus Engholm TA; Daniel Sundström Arriva;
Andreas Ericsson Sibek; Håkan Erikson, Sven Block RBU

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08-686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sl.se