



# SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

**Delgivningsätt:** Anslås:  Anslås och personlig kvittens:   
**Informationsförvaltare:** Håkan Erikson (073 558 91 57)  
**Granskad av:** Daniel Sundström  
**Fastställd av:** Harald Schaffhauser  
**Gäller fr.o.m:** 2021-07-24  
**Gäller t.o.m:** 2021-07-31  
**Ärendenr:** TN 2014-0594  
**Tillämpningsområde:** Roslagsbanan  
**Till:** Berörda avdelnings-, sektion- och gruppchefer inom TF.  
Berörda entreprenörer.  
All personal med behörighet enligt Tri Jvg samt med behörighet för spårbedrädande.

## Tri Jvg tas ur bruk på flera delar av Roslagsbanan under avstängning juli 2021

Under perioden mellan 2021-07-24 02.30 och 2021-07-31 04.00 är Tri Jvg ur bruk och åter i bruk i etapper enligt tabell nedan.

Berört område begränsas med slipershinder vid begränsningspunkter.

SSÄ INS-0516, *Säkerhetsinstruktion för Roslagsbanans utbyggnad*, är i bruk då Tri Jvg är ur bruk. Arbeten anmäls till Htsm/SOA, tel: **070-787 38 33**

2021-07-24 02.30 Tri Jvg tas ur bruk	Från:	Öst hsi 502 och Öst hsi 504
	Till:	Täb utfsi 820 och Täb utfsi 920 Ösk stoppbockar Nbp stoppbock
2021-07-24 04.00 Tri Jvg tas ur bruk	Från:	Öst stoppbockar
	Till:	Täb utfsi 820 och Täb utfsi 920 Ösk stoppbockar Nbp stoppbock



# SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

2021-07-29 04.00 Tri Jvg tas åter i bruk	Från:	Öst stoppbockar
	Till:	Täb utfsi 820 och Täb utfsi 920 Ösk stoppbockar Djö hsi 739
2021-07-31 04.00 Tri Jvg tas åter i bruk	Från:	Djö hsi 739
	Till:	Nbp stoppbock

Åtgärder enligt ÄSM 2021-30 *Tri Jvg tas ur bruk på sträckan Täby kyrkby till Bällsta och Lindholmen till Kårsta* påverkas inte av detta SM utan kvarstår i helhet.

Harald Schaffhauser  
Stf Säkerhetsdirektör  
Trafikförvaltningen