



SÄKERHETSMEDELAND (SM)

Delgivningssätt: Anslås: Anslås och personlig kvittens:

Informationsförvaltare: Hans Höwitz tel. 070-786 18 86

Granskad av: Harald Schaffhauser/Hans Höwitz

Fastställd av: Harald Schaffhauser

Gäller fr.o.m: 2022-01-01

Gäller t.o.m: 2022-12-31

Ärendenr: TN 2014-0594

Tillämpningsområde: All spårburen SL-trafik

Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub, Tri Spv, Tri Jvg, Tri Pendel och Tri Bygg.

Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande TriM (inkl äldre SLM) och SL Säkerhetsmeddelanden

Första säkerhetsmeddelandet för varje kalenderår (med löpnummer 01) är en förteckning över tidigare utgivna och alltjämt gällande SL Säkerhetsmeddelanden (SM) och SL Meddelande (SLM) samt de SM och TriM som under 2013 betecknades med TF SM och TF TriM. Begreppet SLM har numera helt ersatts av Tri-meddelande (TriM).

Alltjämt gällande TriM utgivet 2021

Tri Tub 2021-01 Förvaring av gasflaskor
Tri Jvg 2021-02 Tillägg och ändringar i Tri pga anskaffning av nya motorvagnar X15p
Tri Tub 2021-03 Kompletteringar i Tri Tub
Tri Jvg 2021-04 Ändringar i paragraf 13
Tri Jvg 2021-05 Ändringar pga slopade trafikledningsformer
Tri Pendel Å-2021-06 Tillkommande spår Älvsjö
Tri Jvg 2021-07 Ändringar för bemanning av normaltåg
Tri Pendel 2021-08 Krav vid ledsugning i depå

Alltjämt gällande TriM utgivet 2020

Tri Spv 2020-01 Ändring gällande stopplats vid tågs ankomst till plattform
Tri Spv 2020-02 Ändring i SL Tri Bilaga 1 och 1a personalföreskrifter
Tri Jvg 2020-03 Ändring i SL Tri Bilaga 1 och 1a personalföreskrifter
Tri Tub 2020-04 Ändring i SL Tri Bilaga 1 och 1a personalföreskrifter
Tri Pendel 2020-05 Hälsa utfart mm
Tri Jvg 2020-06 Ändringar gällande arbete på avstängt spår
Tri Tub 2020-10 Korrigering av TriM 2019-04
Tri Pendel 2020-11 Ändring av moment 3.2.1 Starta en växling
Tri Pendel 2020-12 Ändring i bilaga 4 kontaktuppgifter
Tri Spv 2020-13 Ändring pga annat signaleringskoncept på Kistagrenen

Alltjämt gällande TriM utgivet 2019

Tri Jvg 2019-01 Ändring i Tri Jvg gällande upplag av räl i samband med rälsbyte
Tri Tub 2019-02 Rutin för tillstånd att passera signal i stopp upprepat antal gånger
Tri Jvg 2019-03 Ändring i Tri Jvg med anledning av införande av ATC på Saltsjöbanan
Tri Tub 2019-04 Ändringar i Tri Tub med anledning av införande av fordonstyp C30



SÄKERHETSMEDELAND (SM)

Alltjämt gällande TriM utgivet 2018

Tri Pendel Å-01-2018 Införande av växeldrivsystem på växlarna vid spår 12-18 i Brodepan
 Tri Spv 03-2018 Ändring i Tri Spv avseende formljussignaler/dvärgsignaler
 Tri Pendel 04-2018 Förändring i rutin för avgående fordonssätt från Södertäljedepån

Alltjämt gällande TriM utgivet 2017

Tri Jvg 07- 2017 Ändring i Tri Jvg med anledning av införande av Skyddsåge
 Tri Jvg 08- 2017 Ändring i Tri Jvg med anledning av signallampa i strömbegränsningsmärke

Alltjämt gällande TriM utgivet 2015

Tri Spv 01-2015 Ändringar i Tri Spv TAM mm slopas på Lidingöbanan

Alltjämt gällande TriM utgivna 2014

Tri Tub 2014-01 Tillägg till Tri Tub § 24, nytt moment 30, nytt fritextmärke.
 Tri Spv 02-2014 Tillägg till Tri Spv § 13, nytt moment 3b, krav för att häva spärrning.
 Tri Spv 03-2014 Tillägg till Tri Spv § 22, moment 2, ny signalbild, fyra gröna i huvudsignal.
 Tri Spv 04-2014 Ändringar i Tri Spv beträffande spårvagnstågs framförande genom område med spårdisposition (s-disp).

Alltjämt gällande TriM utgivna 2013

Tri Tub 01-2013 Ändring och tillägg till § 41 Tri Tub, ny skyddsform, D-skydd.
 Tri Spv 03-2013 Ändringar i Tri Spv med anledning av införande av axelräknare.
 Tri Jvg 04-2013 Ändringar av Tri Jvg med anledning av ändrad brovaktsfunktion vid Danviksbron.
 Tri Jvg 05-2013 Ändring av Tri Jvg med anledning av införande av spårnära bullerskyddsskärmar.

Alltjämt gällande SLM utgivna 2009 och 2010

Spv 001/09 ATC-höjande märke, tillägg till § 24, nytt moment 32.
 Spv 001/10 Gult elspärrmärke, tillägg till § 24, nytt moment 13a.
 Jvg 001/10 Gult elspärrmärke samt regler och rutiner kring axelräknare

Alltjämt gällande SM utgivna 2021

2021-03 SpvC Permanent klossning av växlar mm
 2021-06 Tub Förkortning av spåren vid Akalla station
 2021-10 Tub Restriktioner vid vertikalschakt
 2021-14 Tub Skyddsform och ID-nummer vid snöjröjning
 2021-17 Tub Permanent hastighet Cirkulären
 2021-26 Tub Tri ur bruk Västra slingan HÖ
 2021-42 Tub Berg- och sprängningsarbeten i HÖ
 2021-44 Tub Prov och tester och klovning av växlar VY
 2021-48 Tub Försöka att förhindra påkörning
 2021-52 Tvb Ändrad återställningsfunktion för axelräknare på Kistagrenen
 2021-53 Tvb Ändring av signalinrättning
 2021-57 RB Förlängning restriktioner för arbeten och spårbedrädanden vid provkörningar
 2021-58 RB Vallentunadepån – skyddsåtgärder mot överbryggnings
 2021-59 Tub Utrymning tub 1 samt 2 Söderströmsbron
 2021-60 Tub Signalanläggning (Wig-Wag) vid västra infarten Högdalsdepån
 2021-63 Tub Tri ur bruk Slu-Mbp förlängs
 2021-65 Tub Försök med kontaktskyltar suicidprevention
 2021-67 Pendel Nya spårfunktioner Äs
 2021-68 RB Tri Jvg tas i bruk Ldm-Kär
 2021-69 Tvb Flytt av huvudsignal 0640 Ård
 2021-70 Tub Ny bilinfart Högdalsdepån



SÄKERHETSMEDELANDE (SM)

Alltjämt gällande SM utgivna 2020

- 2020-32 Tvb Byggöverfart över Tvärbanan vid Gullmarsplan
- 2020-51 Tub Ändrade begränsningar för vagn typ C30 i Nybodadepån
- 2020-69 Tub Restriktioner för C20U

Alltjämt gällande SM utgivna 2019

- 2019-07 Tub Körförbud i växel för arbetsfordon Slussen-Medborgarplatsen
- Ä 2019-11 SpvC Formljussignal A mellan Dgs och Wau flyttas
- 2019-62 Tub C30 ej godkänd på Tub1 med inkopplad HS
- 2019-67 TvB Restriktioner och instruktioner för trafik på Tvärbanan (Solna station – Sickla) fr.o.m. 2019-11-29 med anledning av inte helt färdigställd signalsäkerhetsanläggning

Alltjämt gällande SM utgivna 2018

- 46-2018 Tub Ändringar av namn och förkortningar på stationsnamn

Alltjämt gällande SM utgivna 2017

- 15-2017 Tub Felaktig friarumsprofil på sträckan Skanstull - Gullmarsplan
- 16-2017 Tub Förtydligande av Tri Tub § 33, moment 9

Alltjämt gällande SM utgivna 2016

- 08-2016 LB Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
- 11-2016 Jvg Särskild handhavanderutin vid spärrning
- 16-2016 RB Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad

Alltjämt gällande SM utgivna 2015

- 42-2015 Tub Ändringar av förkortningar på stationsnamn
- 43-2015 LB Tillfälliga rutiner för återställning av felaktigt belagd axelräkstrarsträcka m.m. på LB

Alltjämt gällande SM utgivna 2012

- 11-2012 Säkerhetsmeddelande angående användande av spårgående arbetsredskap.

Alltjämt gällande SM utgivna 2010

- 08-10 Jvg Rättelse i Tri Jvg § 25 moment 12 genom s.k. bläckändring.

Alltjämt gällande SM utgivna 2009

- 06-09 Tub Tillägg till Tri Tub § 24 moment 6 och § 41 moment 6 genom s.k. bläckändring.
- 19-09 Förtydligande av Tri Tub, Tri Spv och Tri Jvg rörande arbete med rörliga maskiner på plattform.

Harald Schaffhauser
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen