

SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: x Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Richard Jansen 070-090 23 59
Granskad av: Åke Filubelli 070-287 21 24
Fastställd av: Hans Höwitz
Gäller fr.o.m: 2022-03-10
Gäller t.o.m: 2025-02-28
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 1
Till: Berörda avdelnings-, sektion- och gruppchefer inom TF.
 Berörda entreprenörer.
 All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Skyddsutrymme saknas vid spår 26 i Högdalsdepån

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) bygger ut Högdalsdepån för att höja uppställnings- och verkstadskapaciteten inför FUT:s linjeförlängningar.

Under perioden för byggnation av städ- och uppställningshall saknas det skyddsutrymme öster om verkstadshallen vid spår 26, från verkstadshallen och fram till +/- km 9+110 enligt nedanstående skiss.

Området skyltas med skylt "Skyddsutrymme saknas" enligt Tri Tub, § 5, mom. 1. Skyddsutrymme finns mellan spår 25 och 26.




Bild 1. Högdalsdepån.




Bild 2. Område inom Högdalsdepån där skyddsutrymme saknas.

Hans Höwitz
 Stf Säkerhetsdirektör
 Trafikförvaltningen