



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningssätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Åke Filubelli 070-287 2124
Granskad av: Mikael Öhrström/Daniel Nilsen/Hans Höwitz
Fastställd av: Lars H Ericsson
Gäller fr.o.m: 2017-03-20
Gäller t.o.m: 2017-11-12
Ärendnr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 1 och 2
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Restriktioner för spårbevärande på Söderströmsbron (utanför överdäckningen norr om Slussen fram till Gamla Stan), p.g.a. att skyddsutrymme tillfälligt saknas

Bakgrund

Under renoveringsarbetet av spårbroarna på Söderströmsbron kommer skyddsutrymmet att saknas på söder- respektive norrspår utmed tunnelbana 2.

- Km 0+050 till 0+350 tunnelbana 2 norr respektive söderspår.

Sträckan där skyddsutrymmet saknas kommer att markeras med märke *Skyddsutrymme saknas*, se Tri Tub § 5, moment 1, figur 41.

När arbetet är avslutat kommer skyddsutrymmet att återställas.

Tillfälliga bestämmelser

Mot bakgrund av det tillfälliga borttagandet av skyddsutrymmet, skall allt spårbevärande på sträckan utanför däckat norr om Slussen ner till Gamla Stan ske under skyddsform enligt nedan.


För söder- och norrspåret på tunnelbanan 2 gäller att:

- vid spårbevärande på ovan angivna sträcka skall som lägst C-skydd anordnas.
- vid arbete på ovan angivna sträcka skall som lägst B-skydd anordnas.

Förflyttning på Söderströmsbron

- förflyttning skall ske under skyddsåtgärd utmed tunnelbana 1:s norr- respektive söderspår. Se Tri Tub § 5, moment 1.

TL skall innan medgivande ges för spårbevärande eller arbete på ovan nämnda sträcka kontrollera att personal som skall beträda spåret känner till att skyddsutrymmet saknas.


Lars H Ericsson
Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen