



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Johan Kleiman 070-786 3773
Granskad av: Hans Höwitz
Fastställd av: Lars H Ericsson
Gäller fr.o.m: 2017-04-07
Gäller t.o.m: t.v.
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbanans gröna linje
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All Personal med behörighet enligt Tri Tub, kat. 10 - 19

Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet på sträckan Skanstull – Gullmarsplan, söderspår

Bakgrund


På söderspår mellan Skanstull och Gullmarsplan finns upphöjda kabelrännor monterade. Dessa medför att möjlighet till utrymning av spår enligt gällande krav i Tri Tub inte kan säkerställas om arbete utförs under skydd med tågvarnare (T-skydd).

Beskrivning

Arbete under T-skydd på söderspår mellan tunnelmynningen Skanstull och signal 183 (se bild) vid Gullmarsplan längs söderspår är inte tillåtet. Vid arbete på denna sträcka måste som lägst C-skydd anordnas. Egenförflyttning kan dock ske på de upphöjda kabeltrummorna. Märke "Skyddsutrymme saknas" kommer att sättas upp i nederkant på kabeltrummorna längs hela sträckan och indikerar att skyddsutrymme inte finns mellan tåg och kabeltrumman.

Upphöjd
kabelränna




Lars H Ericsson
Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen