


SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningssätt: Anslås: Personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Åke Filubelli 070-287 2124
Granskad av: Mikael Öhrström/Hans Höwitz
Fastställd av: Lars H Ericsson
Gäller fr.o.m: 2017-10-09
Gäller t.o.m: t.v.
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 1
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
 Berörda entreprenörer.
 All personal med kat. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 enligt Tri Tub.

Avsaknad av skyddsutrymme på Söderströmsbron, tunnelbana 1 söderspår

Från och med den 9 oktober 2017 kommer skyddsutrymmet att saknas på Söderströmsbron utmed bana 1 söderspår. Detta gäller mellan signalerna 041 och 013.

Vid spårbeträdande utmed ovan nämnda sträcka skall som lägst C-skydd anordnas. Vid arbete på denna sträcka skall som lägst B-skydd anordnas.



Skyddsutrymme saknas


 Lars H Ericsson
 Säkerhetsdirektör
 Trafikförvaltningen