



SÄKERHETSMEDELAND (SM)

Delgivningssätt: Anslås: Anslås och personlig kvittens:
Informationsförvaltare: Hans Höwitz
Granskad av: Harald Schaffhauser/Hans Höwitz
Fastställd av: Harald Schaffhauser
Gäller fr.o.m: 2018-01-01
Gäller t.o.m: 2018-12-31
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: All spårburen SL-trafik
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub, Tri Spv, Tri Jvg, Tri Pendel och Tri Bygg.

Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande TriM (inkl äldre SLM) och SL Säkerhetsmeddelanden

Första säkerhetsmeddelandet för varje kalenderår (med löpnummer 01) är en förteckning över tidigare utgivna och alltjämt gällande SL Säkerhetsmeddelanden (SM) och SL Meddelande (SLM) samt de SM och TriM som under 2013 betecknades med TF SM och TF TriM.

Alltjämt gällande TriM utgivna 2017

Tri Jvg 07- 2017 Ändring i Tri Järnväg med anledning av införande av Skyddsåge
Tri Jvg 08- 2017 Ändring i Tri Jvg med anledning av signallampa i strömbegränsningsmärke

Alltjämt gällande TriM utgivet 2015

Tri Spv 01-2015 Ändringar i Tri Spv TAM mm slopas på Lidingöbanan

Alltjämt gällande TriM utgivna 2014

Tri Tub 2014-01 Tillägg till Tri Tub § 24, nytt moment 30, nytt fritextmärke
Tri Spv 02-2014 Tillägg till Tri Spv § 13, nytt moment 3b, krav för att häva spärrning
Tri Spv 03-2014 Tillägg till Tri Spv § 22, moment 2, ny signalbild, fyra gröna i huvudsignal
Tri Spv 04-2014 Ändringar i Tri Spv beträffande spårvagnstågs framförande genom område med spårdisposition (s-disp)

Alltjämt gällande TriM utgivna 2013

Tri Tub 01-2013 Ändring och tillägg till § 41 Tri Tub, ny skyddsform, D-skydd
Tri Spv 03-2013 Ändringar i Tri Spv med anledning av införande av axelräknare
Tri Jvg 04-2013 Ändringar av Tri Jvg med anledning av ändrad brovaktsfunktion vid Danviksbron
Tri Jvg 05-2013 Ändring av Tri Jvg med anledning av införande av spårnära bullerskyddsskärmar

Alltjämt gällande SLM utgivna 2009 och 2010

Spv 001/09 ATC-höjande märke, tillägg till § 24, nytt moment 32
Spv 001/10 Gult elspärrmärke, tillägg till § 24, nytt moment 13a
Jvg 001/10 Gult elspärrmärke samt regler och rutiner kring axelräknare



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Alltjämt gällande SM utgivna 2017

- 13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet på sträckan Gup-Skt söderspår
- 15-2017 Felaktig friarumsprofil på sträckan Skanstull - Gullmarsplan
- 16-2017 Förtydligande av Tri Tub § 33, moment 9
- 27-2017 Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub 2
- 33-2017 Tillfällig rutin för hantering av spårarbetsplanering
- 38-2017 Skyddsutrymme saknas mellan Enebyberg och Djursholms Ekeby
- 42-2017 Restriktioner och instruktioner för trafik på Tvärbanan
- 44-2017 Avsaknaden av skyddsutrymme på Söderströmsbron
- 45-2017 Förändrad funktion för bommarna vid plattformsovergången Erstaviksbadet
- 46-2017 Östra in- och utfarten till Neglingedepån är fortsatt tagen ur bruk

Alltjämt gällande SM utgivna 2016

- 08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
- 11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
- 14-2016 C20 ombyggda för nya signalsystemet Tub 2
- 16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
- 21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
- 28-2016 Spärrning Älkistan
- 39-2016 Tillfälliga hastighetsbegränsningar kring Djurgårdsbron permanentas
- 45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvb
- 46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg, Tub 1 –Tub 2, Slu-Gas
- 50-2016 Skyddsutrymme saknas Gup

Alltjämt gällande SM utgivet 2015

- 43-2015 Tillfälliga rutiner för återställning av felaktigt belagd axelräkstraräcka m.m. på LB

Alltjämt gällande SM utgivna 2013

- 02-2013 Säkerhetsgrepp eller annan säkerhetsfunktion får aldrig manipuleras eller olovligt sättas ut funktion
- 20-2013 Åtgärder vid brand- och röklarm i Tranebergstunneln på Tvärbanans Solnagren samt information om utrymningsväg i Tranebergstunneln

Alltjämt gällande SM utgivet 2012

- 11-2012 Säkerhetsmeddelande angående användande av spårgående arbetsredskap

Alltjämt gällande SM utgivet 2011

- 05-11 C-skydd

Alltjämt gällande SM utgivet 2010

- 08-10 Rättelse i Tri Jvg § 25 moment 12 genom s.k. bläckändring

Alltjämt gällande SM utgivna 2009

- 06-09 Tillägg till Tri Tub § 24 moment 6 och § 41 moment 6 genom s.k. bläckändring
- 19-09 Förtydligande av Tri Tub, Tri Spv och Tri Jvg rörande arbete med rörliga maskiner på plattform

Alltjämt gällande SM utgivet 2007

- 28-07 Tolkning /förtydligande av Tri Tub § 5 moment 1 om spårbeträdande sträckan Medborgarplatsen-Skanstull

Harald Schaffhauser
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen